

## TD-150 計量用デジタル指示計

文字高20mmの大型高輝度螢光管ワールドワイドの電源範囲(AC100V～220V3段切換)。

**設定値の記憶** 初期設定値：NOVRAM(不揮発性RAM)

その他の設定値：リチウム電池によりバックアップされたC-MOS RAM(記憶可能期間は7年以上)

**設定値の保護** 初期設定値や較正が誤操作によって変更されないように設定操作を禁止できる。

## ●外部信号出力

**出力信号** ランジスタのオープンコレクタ出力。(エミック=COM端子)

トランジスタ出力ON

**出力条件** HI：重量値>HI設定値

GO：LO設定値≤重量値≤HI設定値

LO：重量値<LO設定値

## ●インターフェイス

SI/F2線式専用シリアルインターフェイス

SI/F2線式プリンタや外部表示器などを接続するためのシリアルインターフェイス。

転送方法：調歩同期

転送速度600bps

RS-232Cコミュニケーションインターフェイス(TD-1504)

パソコンやシーケンサから重量データやステータス、各種設定値の書き込み変更、読出しなどを行うためのインターフェイス。

信号レベル：RS-232C

伝送距離：15m程度まで

転送方式：調歩同期

転送速度：1200、2400、4800、9600bps選択

ピット構成：

スタートピット：1

キャラクタ長：7、8bit選択

ストップピット：1、2bit選択

パリティピット：無、奇数、偶数、選択

コード：ASCII

4~20mAカレントループ(TD-1506)

重量値をアナログ信号に変換する。校正是ゼロ出力重量値とフルスケール重量値の設定によりおこなう。

出力：4~20mA(負荷抵抗350Ω以下)

分解能：1/3000

オーバーレンジ：フルスケールの±10%(2.4~21.6mA)

## ●一般性能

**電源電圧** AC85~110V AC102~132V

AC187~242Vから選択

50/60Hz

**消費電力** 15VA

**使用条件** 温度：使用温度範囲：-10°C~+40°C

保存温度範囲：-40°C~+80°C

**外形寸法** 192W×96H×80Dmm(突起部含まず)

**パネルカット寸法** 186W×92Hmm ※取付けるパネルの板厚は1.6mm以上必要

## ●付属品

AC入力コード(2m) 1本

予備ヒューズ(1A) 1個

単位表示シール 1枚

取扱説明書 1冊

## ●オプション

TD-1504

TD-1506

はかり用として必要な機能を厳選して搭載したロードセル指示計のローエンドマシンです。押しやすい大きなキースイッチとシンプルな目的優先方式の操作方法により、だれにでも扱いやすい指示計になりました。パネルサイズは世界標準のDIN192×96サイズですので、機器の入れ替えもスムーズにおこなえます。奥行も80mmと非常にうす型なので、制御盤などへの組込みにも便利です。重量表示部には、文字高20mmの大型高輝度螢光表示管の採用により、遠くからでも明るく見やすい表示を実現しています。電源電圧も、3ランク切換方式によりワールドワイドな対応が可能になりました。エンドユーザーに理想的なユーチュアインターフェイスと、設計者に扱いやすい外部インターフェイスを備えた、一般台秤用デジタル指示計です。

## ■特長

- 文字高20mmの読みやすい大型高輝度螢光表示管
- 操作しやすい大きなキースイッチ
- 目的優先方式によるシンプルなオペレーション
- 取りつけに便利なDIN192×96サイズ
- わずか80mmの短い奥行寸法
- チェックに便利な上下限比較機能
- 0.2μV/Cという低ドリフト
- 秒50回の高速A/D変換
- ワールドワイドな電源範囲(AC100V～220V3段切換)

## ■仕様

## ●アナログ部

**ロードセル電源** DC10V±5%出力電流120mA以内レシオメトリック方式  
(350Ω系ロードセル4ヶまで並列接続できる)

**ゼロ・スパン調整** ゼロ調整範囲：±2mV/V  
スパン調整範囲：0.5~3.0mV/V(2段切換)

**精度** 0.5μV/COUNT

非直線性：0.01%FS以内

ゼロドリフト：0.2μV/CRTI以内

ゲインドリフト：15ppm/C以内

ノイズ：0.3μVp-p RTI以内  
(0.1~10Hz)

**A/D変換器** 速 度：50回/秒

分解能：16bit

1/10000

## ●表示部

**重量表示器** 字高20mm螢光表示管による数字表示(6桁)

**重量値表示** 5桁

符号：マイナス符号表示

**最大秤量値** 5桁の数値から設定できる

**最小目盛** 1~100の範囲で設定できる

**小数点** 88.8.8表示位置は任意に選択できる

ゼロプランギング機能あり

**オーバー表示** A/D変換器入力オーバー(LOAD)

正味重量オーバー(OFL1)


最大秤量値+9目盛(OFL2)

総重量オーバー(OFL3)

## ●設定部

## 設 定 方 法

キーボード操作により設定(キークリッカブルキー付メンブレンスイッチ) TD-1504(RS-232C)を搭載して外部からの設定もできる



パネルカット図は78ページ参照。